

MISURE DI PRONTO SOCCORSO:

- **Inalazione:**
Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico
- **Contatto con la pelle:**
Generalmente il prodotto non è irritante con la pelle
- **Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte
- **Ingestione:**
Risciacquare la bocca e bere molta acqua; se persistono i sintomi di malessere consultare il medico.

MISURE

ANTINCENDIO:

- **Mezzi di estinzione idonei:**
CO₂ o schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi preventivi specifici:**
Non sono richiesti provvedimenti particolari.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE:

- **Misure cautelari rivolte alle persone:**
Indossare equipaggiamento protettivo; allontanare fonti di ignizione.

- **Misure di protezione ambientale:**
Diluire abbondantemente con acqua dopo aver raccolto il prodotto.
- **Metodi di pulitura e assorbimento:** Aspirare il liquido in adatto recipiente e assorbire il resto con materiale poroso

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- **Mezzi protettivi individuali**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato

- **Maschera protettiva:**
Non necessaria
- **Guanti protettivi:**
Guanti in gomma
- **Occhiali protettivi:**
Occhiali protettivi a tenuta

INDICAZIONI PER UNA MANIPOLAZIONE SICURA:

- Evitare la formazione di aerosol; non evaporare a secchezza

INDICAZIONI PER PREVENIRE INCENDI ED ESPLOSIONI:

- Tenere lontano da fonti di calore, non fumare; adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche

SAFETY DATA SHEET

DRC[®]
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing